

(株)長府製作所製「ガス風呂がま」の点検作業について

(株)長府製作所製の「ガス風呂がま」について、スイッチを切ったあとのガス電磁弁の閉止遅れにより、しばらく火が残るといった不具合が発生しております。ガス電磁弁の中にある樹脂製の部品が、経年変化で変質、粘着物化し、ガス電磁弁が閉止するときの抵抗となることが原因です。

浴槽のお湯の温度が通常より高くなるなどの状態が考えられるため、対象となる製品について、事故防止の為に(株)長府製作所において該当製品の点検・改修を実施することとなりました。


次の機種をご使用中のお客さまにおかれましては、点検・部品交換作業が必要ですので、下記「お客さまお問合せ窓口」へご連絡くださいますようお願いいたします。

対象製品

ガス風呂釜				
型式	GF-200D		GF-201DE	
ガス種	LP	都市ガス	LP	都市ガス
製造番号	040142～064540	005617～009390	017147～029121	005131～008146

製造期間 2001年(平成13年)1月～2003年(平成15年)12月

対象型式の見分けかた



GF-200D

GF-201DE

お問合せ窓口	長府製作所	<p>0120-911-870</p> <p>平日 午前9時～午後6時</p>
--------	-------	--