

2007年5月9日


(株)ハーマン製「ビルトインコンロ」をご使用のお客さまへ

(株)ハーマン製の「ビルトインコンロ」について、部品の不具合によりごく稀に、点火/消化しにくくなるという故障が発生することが判明しました。

次の機種をご使用中のお客さまにおかれましては、下記「お客さまお問合せ窓口」へご連絡くださいますようお願いいたします。

製造会社	対象機種	製品型式名
ハーマン	ビルトインコンロ	DG3274 ~ 3276、3284 ~ 3287、 DG3774 ~ 3776、3784 ~ 3787
		DW3274 ~ 3276、3284 ~ 3287、 DW3289、3299、3774 ~ 3776、 DW3784 ~ 3787
		C3G75、76、84、86、87
		C3W74 ~ 76、84、86、87、89、99

対象型式の見分けかた



お問合せ窓口	ハーマン	0120-38-8180 月～金曜 午前9時～午後6時 土・日・祝 休み
--------	------	---