


(株)ノーリツ製「ガス風呂給湯器」の点検作業について

(株)ノーリツ製の「ガス風呂給湯器」について、部品の不具合で経年的な劣化によりガス漏れが生じ機器内部を焼損する事故が発生したことが判明しました。

次の機種をご使用中のお客さまにおかれましては、点検・部品交換作業が必要ですので、下記「お客さまお問合せ窓口」へご連絡くださいますようお願いいたします。

製造会社	対象機種	製品型式名
ノーリツ	ガス風呂給湯器	GRQ-161・161A・161SA
		GRQ-162・162SA
		GRQ-162F15A
		GRQ-162SAF15A
		GRQ-163A
		GRQ-201・201A・201SA
		GRQ-203A・203SA
		GRQ-204SA

対象型式の見分けかた



お問合せ窓口	ノーリツ	<p><b>0120-257-026</b></p> <p>平日 午前9時～午後7時 土・日・祝 午前9時～午後5時</p>
--------	------	--